ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 985 /BC-SNNMT

*Lào Cai, ngày 15 tháng 9 năm 2026*

# BÁO CÁO
## Tình hình thiệt hại do mưa to kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh từ đêm ngày 14/9/2026 đến sáng ngày 15/9/2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
*(tính đến 17h00, ngày 15/9/2026)*

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai. Theo thông tin báo cáo nhanh của các địa phương về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tổng hợp nhanh tình hình thiệt hại và công tác chỉ đạo, ứng phó do mưa lớn từ đêm ngày 14/9/2026 đến sáng ngày 15/9/2026 trên địa bàn tỉnh như sau:

### I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

### 1. Diễn biến, phạm vi ảnh hưởng

Từ đêm ngày 14/9/2026 đến sáng ngày 15/9/2026, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh. Lượng mưa đo được tại một số trạm ở mức cao như: Tà Si Láng (xã Tà Xi Láng): 224,8 mm; Cao Phạ 3 (xã Tú Lệ): 147,4 mm; Suối Giàng (xã Văn Chấn): 129,2 mm; Phình Hồ (xã Phình Hồ): 113,6 mm; An Lương 1 (xã Mỏ Vàng): 100,4 mm. Các địa phương khác có mưa vừa, mưa to.

Đến thời điểm báo cáo, phần lớn khu vực đã tạnh mưa hoặc chỉ còn mưa nhỏ, mưa phùn; tuy nhiên nền đất đã bão hòa, nước lũ còn cao tại một số nơi, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ quét và chia cắt giao thông còn cao. Các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình phát sinh.

### 2. Tình hình thiệt hại

2.1. Thiệt hại về người: Không.

2.2. Thiệt hại về nhà ở: Không.

2.3. Thiệt hại về nông nghiệp: Không

2.5. Thiệt hại về giao thông

a) Tình hình ngập úng, ùn tắc giao thông: 02 vị trí tắc đường. Đến 16h00 ngày 15/9/2026, 01 vị trí đã thông xe; 01 vị trí dự kiến thông xe lúc 18h00 cùng ngày.

- Quốc lộ: 01 vị trí trên tuyến QL.32 tại lý trình Km265+900 (xã Tú Lệ): sạt lở taluy dương đất, đá tràn mặt đường vào lúc 5h00' ngày 15/9/2026 (đã thông xe lúc 8h45' ngày 15/9/2026).

- Đường tỉnh và đường địa phương: 01 vị trí trên đường nối QL.32 đi Tỉnh lộ 174 tại lý trình Km28+500 (xã Phình Hồ): sạt lở taluy dương bùn, đất tràn mặt

đường vào lúc 6h00' ngày 15/9/2026 (dự kiến thông xe lúc 18h00' ngày 15/9/2026).

b) Tình hình thiệt hại về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Khối lượng sạt lở chủ yếu:

- Sạt taluy dương khoảng: 1.776$m^3$ (Quốc lộ: 818$m^3$; Đường địa phương: 958$m^3$).

- Đất bùn tràn rãnh dọc: 164$m^3$ (Quốc lộ: 38m3; Đường địa phương: 126$m^3$).

- Sạt taluy âm khoảng: 10m (Quốc lộ: 10m; Đường địa phương: 0m).

- Hư hỏng lề đường khoảng: 1.656$m^3$ (Quốc lộ: 0$m^2$; Đường địa phương: 1.656$m^3$).

- Hư hỏng mặt đường khoảng: 11.484$m^2$ (Quốc lộ: 0$m^2$; Đường địa phương: 11.484$m^2$).

2.7. Ước tính thiệt hại khoảng 2.968 triệu đồng.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, cập nhật tình hình thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

## II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC

### 1. Ở cấp tỉnh

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai cấp tỉnh đã kịp thời chuyển các bản tin cảnh báo của Trung ương và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đến các xã, phường để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

Đồng thời, đã chỉ đạo, đôn đốc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã bị thiệt hại tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê tình hình thiệt hại; triển khai thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" để kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Các bản tin cảnh báo mưa dông tiếp tục được cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai nhằm kịp thời cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân, giúp chủ động phòng tránh, ứng phó.

### 2. Ở cấp xã

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã bị ảnh hưởng đã huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, Công an, dân quân, các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận thôn, tổ xung kích và trưởng thôn chủ động kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn các hộ dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ gia đình theo phương châm "bốn tại chỗ"; tổ chức thống kê thiệt hại chi tiết đến từng hộ dân.

Đồng thời, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các giải pháp cảnh báo, phòng ngừa và ứng phó thiên tai kịp thời, hiệu quả.

**III. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC, BẢO ĐẢM GIAO THÔNG**

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai đã chỉ đạo nhà thầu BDTX, Hạt quản lý đường bộ huy động nhân công, máy móc thiết bị; triển khai căng dây phản quang, cắm biển cảnh báo bảo đảm giao thông tại các vị trí nguy hiểm; tăng cường máy móc, nhân lực khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc. Đối với vị trí Km265+900/QL.32, đã thông xe lúc 8h45 ngày 15/9/2026; đối với vị trí Km28+500 tuyến nối QL.32 đi Tỉnh lộ 174, dự kiến thông xe lúc 18h00 ngày 15/9/2026.

**IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường:

1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả;

2. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sinh hoạt; trường hợp phát sinh thiệt hại vượt khả năng khắc phục, kịp thời báo cáo để xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tổng hợp, báo cáo./.

***Nơi nhận:***
- Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia *(Báo cáo);*
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh *(Báo cáo);*
- Ban Chỉ huy PTDS tỉnh;
- Đ.c Giám đốc Sở *(Báo cáo);*
- Các đ.c Phó Giám đốc Sở *(HĐH);*
- Phòng QLXDCT, TLPCTT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH LÀO CAI

**Nguyễn Thái Bình**